아리랑위성 영상품질 보고서

- 아리랑위성 2호, 3호, 3A호 (2019년 12월, 2020년 1월) -

□ 아리랑위성 2호, 3호, 3A호 영상자료 품질 요약

Satellite	Location(Geometric)	MTF(Spatial)
아리랑위성 2호	N/A	N/A
아리랑위성 3호	14.7m RMSE	8.6%
아리랑위성 3A호	8.9m RMSE	12.0%

※ 표의 위치정확도(location)는 POD/PAD로 처리한 결과임.

붙임 1. 위성별 위치정확도 현황
2. 위성별 MTF 현황

붙임 1. 위치정확도 현황

아리랑위성 3호



아리랑위성 3A호



붙임 2. 위성별 MTF 현황

아리랑위성 2호



* 2020년 1월 유효영상(Edge Target) 미확보로 측정값 없음.

아리랑위성 3호



아리랑위성 3A호